



Resultat av Trygghetsvandring i Källby 17 september, 2008

Bild	Plats	Problem/Möjlighet	Kostnad?	Ansvarig
	Många cykelvägar i Källby	I vissa fall upplevs det att det kan vara för många cykelvägskorsningar i villakvarteren. Bra kommunikation för de boende.		
	Cykelkorsningar utmed Vänervägen	Biltrafiken kör för fort Hastighetsdämpande åtgärder och stoppskylt för cyklister vid tre korsningar		
	Nya korsningen över järnvägen	Oklart var cykelvägen fortsätter. Vitmålad Mittenlinjen Förvillar Korsningen kommer att stängas för biltrafik när Stinsvägen är klar.		
	Björsgårdsvägen	Olämplig parkering av bilar. Vissa permanentat parkeringsplatser på tomtmark Omöjligt åtgärda i avsaknad av P-vakt.		

Resultat av Trygghetsvandring i Källby 17 september, 2008

Bild	Plats	Problem/Möjlighet	Kostnad?	Ansvarig
	Skyltning av Cykelväg till Lidköping	GC-skyltning mot Lidköping bör förbättras. Svåra att hitta och saknas på vissa ställen. Gjorda för den som redan hittar.		
	Skyltning av Cykelväg till Lidköping	Här saknas skylt		